

# FIX-CERA

## Cera abrillantadora para barro, cotto, gres natural y piedras naturales.

### Preparación del soporte:

- ◆ El éxito de este producto empieza con una buena preparación del soporte: si el soporte está sucio o tiene eflorescencias, el resultado y el aspecto final del pavimento no cumplirán sus expectativas.
- ◆ El barro, gres natural o piedra natural, deben estar limpios de polvo, ceras, grasas, eflorescencias,...
- ◆ Para ello recomendamos un sistema de limpieza diferente dependiendo del tipo de superficie a tratar.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.

### ¿qué hay que esperar de FIX-CERA?:

- ◆ **FIX-CERA** es un tratamiento embellecedor.
- ◆ **FIX-CERA** deja una superficie semi-satinada.
- ◆ **FIX-CERA** resiste bien el aceite y el agua, ya que es un tapa-poros, pero el tratamiento específicamente hidro-oleo repelente es con **FIX-OIL**.

### Preparación del producto:

- ◆ **FIX-CERA** es un producto listo al uso. NO hay que añadirle nada.
- ◆ Abrir el bote y aplicar el líquido con un rodillo de lacar.



Para aplicar **FIX-CERA** usar un rodillo de lacar.



### ATENCIÓN

**FIX-CERA** no debe usarse:

- ◆ A temperaturas inferiores a +5°C.
- ◆ En EXTERIORES.
- ◆ Para gres porcelánico natural, esmaltado o pulido.
- ◆ Adulterando la fórmula.



Con **FIX-CERA** conseguimos embellecer los pavimentos

### CONSUMO:

Del lavado ácido con <b>GRESNET</b> :	25 lt./100m <sup>2</sup>
Del lavado jabonoso con <b>FIX-SABO</b> :	10 lt./100m <sup>2</sup>
De <b>FIX-CERA</b> :	0,05-0,06 lt./m <sup>2</sup> (siempre según absorción del soporte a tratar)

**BARRO EN INTERIORES:**

**1**

Recomendamos pegar el barro con **TECNOCOL FLEX** ó **FIXMARMOL**.


 dejar secar  
mínimo 7 días

**2**

Si salen eflorescencias, lavar con 1 parte de **GRESNET** y 5 partes de agua. Enjuagar con agua.


 dejar secar  
mínimo 7 días

**3**

Aplicar una mano de **FIX-CERA** usando un rodillo de lacar (consumo 5-6 lts/100m<sup>2</sup>)

**GRES NATURAL NO ESMALTADO EN INTERIORES:**

**1**

Recomendamos pegar el gres natural con **FIXAGRES FLEX** ó **FIXCONTACT FLEX**.


 dejar secar  
mínimo 7 días

**2**

Limpiar los restos de borada con 1 parte de agua y 10 partes de **GRESNET** y después enjuagar.


 dejar secar  
mínimo 2 días

**3**

Aplicar una mano de **FIX-CERA** usando un rodillo de lacar (consumo 5-6 lts/100m<sup>2</sup>)

**PIEDRAS NATURALES EN INTERIORES:**

**1**

Recomendamos pegar con **FIXCER 15 mm.** ó **FIXAGRES FLEX** capa gruesa ó con **FIXMARMOL**.


 dejar secar  
mínimo 7 días

**2**

Efectuar un lavado limpiador con **FIX-SABO** diluido en agua. Enjuagar con agua limpia.


 dejar secar  
mínimo 2 días

**3**

Aplicar una mano de **FIX-CERA** usando un rodillo de lacar ó brocha (consumo 5-6 lts/100m<sup>2</sup>)